



Μέγαρο
Μουσικής
Αθηνών

Με την υποστήριξη
του Υπουργείου
Πολιτισμού &
Αθλητισμού

Megaron
the Athens
Concert Hall

Supported by
the Ministry
of Culture &
Sports

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ 1/2023

Διευκρινήσεις επί της υπ. αριθ. 1/2023 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια δύο (2) κονσολών μίξης ήχου»

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα εξής:

Ερώτημα -1

Είναι απαράβατοι όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών ή επιτρέπονται και μερικές αποκλίσεις? Εάν ναι παρακαλούμε όπως τις αναφέρετε.

Απάντηση :

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Ερώτημα -2 Και στις δύο κονσόλες μίξης ήχου στις συνδέσεις Dante αναγράφεται, «Δυνατότητα διασύνδεσης Dante για πολυκάναλη αναπαραγωγή και ηχογράφηση». Παρακαλούμε διευκρινίστε τον απαιτούμενο τύπο συνδέσεων που θα διαθέτουν οι προσφερόμενες μονάδες, Dante, Primary ή με Primary και Secondary ?

Απάντηση :

Η διασύνδεση DANTE θα πρέπει να είναι Primary και Secondary.

Ερώτημα -3 Σχετικά με τα κανάλια διαχείρισης στην κονσόλα για την Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας αναγράφεται: «Διαχείριση καναλιών: από 48 έως 64». Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι η απαιτούμενη ελάχιστη διαχείριση καναλιών, (όπως αναγράφεται στην κονσόλα ήχου της αίθουσας Banquet). Διευκρινίστε αν αυτό το όριο πρέπει να παρέχεται ως δυνατότητα στην κονσόλα μίξης ήχου εξαρχής ή με δυνατότητα επέκτασης. Δηλαδή να προσφερθεί το σύστημα με 48 κανάλια μίξης αλλά να μπορεί να επεκταθεί η ίδια μονάδα μελλοντικά με software ή hardware DSP αναβάθμιση στα 64 κανάλια μίξης.

Απάντηση :

Η κονσόλα μίξης ήχου της Αίθουσας Νίκος Σκαλκώτας θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) μικροφωνικές εισόδους οι οποίες θα πρέπει να προσφέρονται εξαρχής.

Ερώτημα -4 Στην κονσόλα για την Αίθουσα Banquet αναγράφεται, «Ψηφιακές έξοδοι AES: τουλάχιστον 6 με βύσμα XLR (τουλάχιστον 2 on board και 4 απομακρυσμένες στην σκηνή για ψηφιακή διασύνδεση του ηχητικού συστήματος της αίθουσας)». Παρακαλούμε διευκρινίστε

το εκτιμώμενο μήκος καλωδίου μεταξύ της κονσόλας ήχου και του σημείου των τεσσάρων 4 απομακρυσμένων AES/EBU που θα τοποθετηθούν στο χώρο του ηχητικού συστήματος της αίθουσας.

Απάντηση :

Η κατ' εκτίμηση απόσταση της FOH κονσόλας με το Machine Room (και όχι με την σκηνή όπως εκ παραδρομής έχει σημειωθεί στις ζητούμενες προδιαγραφές) δεν υπερβαίνει τα ενενήντα (90) μέτρα.

Ερώτημα -5 Στην κονσόλα για την Αίθουσα Banquet αναγράφεται, «Ψηφιακές έξοδοι AES: τουλάχιστον 6 με βύσμα XLR (τουλάχιστον 2 on board και 4 απομακρυσμένες στην σκηνή για ψηφιακή διασύνδεση του ηχητικού συστήματος της αίθουσας)». Παρακαλούμε διευκρινίστε τον ζητούμενο τύπο και τρόπο μεταφοράς σήματος/σύνδεσης που θα πρέπει να επιλεγεί, σύμφωνα με τα Industry Standards, προκειμένου να υπάρχουν σε φυσική μορφή οι ζητούμενες 4 απομακρυσμένες AES/EBU στο χώρο του ηχητικού συστήματος της αίθουσας.

- Ψηφιακό καλώδιο AES/EBU τερματισμένο σε XLR AES/EBU, • ή Dante CAT5e (Primary/Secondary), με την χρήση μετατροπέα Dante σε AES/EBU, • ή Madi (Fiber ή BNC) με την χρήση μετατροπέα Madi σε AES/EBU.

Απάντηση :

Οποιοσδήποτε τρόπος ψηφιακής μεταφοράς σήματος σύμφωνα με τα Industry Standards θεωρείται αποδεκτός κατόπιν εξέτασης

Ερώτημα -6 Παρακαλούμε διευκρινίστε αν για κάθε αίθουσα επιθυμείτε να τοποθετηθεί rack I/O εισόδων / εξόδων στη σκηνή ή εάν όλες οι εισοδοί – έξοδοι της κάθε κονσόλας με τα rack I/O θα βρίσκονται στον χώρο του FOH.

Απάντηση :

Τα rack I/O θα βρίσκονται στο FOH

Ερώτημα -7 Στις Τεχνικές Απαιτήσεις αναγράφεται: «Ο Ανάδοχος οφείλει : 3. να παραδώσει τα διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης καθώς και τα αντίστοιχα service manual του προσφερόμενου εξοπλισμού» Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν κρίνεται απαραίτητο η μη παράδοση service manual για παραδοτέο περιφερειακό εξοπλισμό τρίτου κατασκευαστή (εξαιρουμένης της κονσόλας μίξης ήχου).

Αντικαθίσταται με τη φράση «2) σε κτίρια παρόμοιας σύνθετης χρήσης (χώροι συνάντησης κοινού και στάθμευσης) με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον 5000 KVA και εγκατεστημένη ψυκτική ισχύ τουλάχιστον **1.800 (χίλια οκτακόσια) RT.**»

Απάντηση :

Ζητούνται Service Manual όπου αυτά διατίθενται.